

KA VI - 45-1/02

MA 45, Überprüfung der  
periodischen Überwachung von  
Anlagen des Hochwasserschutzes

Ausschusszahl 16/03, Sitzung des Kontrollausschusses vom 4. März 2003

Äußerung der Magistratsabteilung 45 - Wasserbau gem. § 5 Absatz 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Anhang 3, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt:

Die Magistratsabteilung 45 arbeitet seit Jänner 2003 am Aufbau eines abteilungsumfassenden Qualitätsmanagements. Die Gruppe Wasserbau - Betrieb und Erhaltung hat über weite Bereiche bereits eine systematische Erfassung aller zu betreuenden Gebiete und Objekte durchgeführt und ist dabei, die dafür erforderlichen Überprüfungs-routinen auszuarbeiten und systematisch einzubauen.

Die Unterkante des Segmentverschlusses der Wehranlage nahe der Gutheil-Schoder-Gasse wurde deutlich markiert, an den Zugängen zu den Retentionsbecken wurden Warntafeln angebracht.

Die bereits vorliegende provisorische Betriebsordnung für die Steuerung der Wehranlagen in Wien-Auhof (Wienfluss) wird noch intern abgestimmt. Anschließend wird die Einreichung bei der Obersten Wasserrechtsbehörde erfolgen.

Das Ergebnis der Studie über die Neuberechnung der Spiegellagen des Liesingbaches liegt bereits vor. Ein Abänderungsantrag für die Bewilligung des Hochwasserschutzprojektes "Liesingbach" an die Wasserrechtsbehörde auf Basis der Ergebnisse der Studie wird gestellt werden.

Hinsichtlich der Vandalismusschäden wurde die Magistratsabteilung 45 dahingehend tätig, dass nun über jede entdeckte Beschädigung Anzeige und Meldung erstattet wird. Insbesondere wurde der von der Magistratsabteilung 45 beauftragte Wachdienst dazu angehalten, vermehrt auf Vandalismusakte zu achten.

Die WC-Anlagen in jenem Bereich, auf dem das Donauinselfest stattfindet, wurden noch im Juni 2003 technisch saniert und anschließend außen und innen gestrichen. In Abstimmung mit den Bezirken sollen die Außenwände der WC-Anlagen von Kindergärten gestaltet werden. Nach Maßgabe vorhandener Budgetmittel wird der bauliche Erhaltungszustand aller anderen WC-Anlagen ab dem Jahr 2004 verbessert werden.