



S t R H
Wien

STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at

www.stadtrechnungshof.wien.at

StRH V - 3/18

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 28, Sicherheitstechnische Prüfung

von Passagen; Nachprüfung

Prüfung der Maßnahmenbekanntgabe

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	3
Bericht der Magistratsabteilung 28 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen	4
Umsetzungsstand im Einzelnen	5
Empfehlung Nr. 1	5
Empfehlung Nr. 2	5
Empfehlung Nr. 3	6
Empfehlung Nr. 4	6

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	beziehungsweise
GmbH & Co KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie Kapitalgesellschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
MA	Magistratsabteilung
Nr.	Nummer
OIB	Österreichisches Institut für Bautechnik
RL	Richtlinie
s.	siehe
StRH	Stadtrechnungshof

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Maßnahmenbekanntgabe zur Nachprüfung der Opernpassage und des Verkehrsbauwerkes Schottentor einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 4. Oktober 2018 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 11. Oktober 2018, Ausschusszahl 84/18 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien prüfte die Umsetzung der im März 2017 veröffentlichten Maßnahmenbekanntgabe, die von der Magistratsabteilung 28 zum ursprünglichen Bericht (s. Tätigkeitsbericht, MA 28, Sicherheitstechnische Prüfung von Passagen; Nachprüfung, StRH V - 28 - 2/15) abgegeben wurde.

Dabei war festzustellen, dass der in der Maßnahmenbekanntgabe geäußerte Stand der Umsetzung mit dem Prüfungsergebnis des Stadtrechnungshofes Wien übereinstimmte. In Bezug auf die bisherigen Veranlassungen wurden jedoch vier neuerliche Empfehlungen ausgesprochen, welche Gutachten bzw. eine Evakuierungsanalyse, die Planung und Umsetzung von brandschutztechnischen Maßnahmen sowie Maßnahmen in organisatorischer Hinsicht betrafen.

Bericht der Magistratsabteilung 28 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 4 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	3	75,0
In Umsetzung	1	25,0
Geplant	-	-
Nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Das Gutachten der Ziviltechniker GmbH betreffend Brandschutz und Fluchtwege der Opernpassage wäre in Anlehnung an die Vorgaben des OIB-Leitfadens OIB-RL 2 ergänzen und die Gleichwertigkeit schlüssig nachweisen zu lassen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Entsprechend der Empfehlung wird die Magistratsabteilung 28 das vorliegende Gutachten ergänzen und die Gleichwertigkeit der Maßnahmen darstellen lassen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 2

In Abstimmung mit der Magistratsabteilung 34 und der Wiener Linien GmbH & Co KG wäre für eine umfassende Betrachtung der Notfallszenarien bei einem Störfall im Verkehrsbauwerk Schottentor unverzüglich Sorge zu tragen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Entsprechend der Empfehlung wird die Relevanz von weiteren Szenarien betrachtet werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 3

Es wäre auf eine zügige Planung und Umsetzung der erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen im Verkehrsbauwerk Schottentor besonderes Augenmerk zu legen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Empfehlung Nr. 4

Betreffend das Verkehrsbauwerk Schottentor wäre das Globale Brandschutzkonzept ergänzen zu lassen, inwieweit eine Aufsichtsperson die Überschreitung der Fluchtwegkapazität zu kompensieren vermag. Allenfalls wären weitere Maßnahmen zur Kompensation der Überschreitung der Fluchtwegkapazitäten, wie etwa in Form von zusätzlichem Aufsichtspersonal in Stoßzeiten, welches Personenströme beeinflussen sowie Staudruck und Paniksituationen entgegenwirken könnte, sicherzustellen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl

Wien, im Juni 2019