

KA VI - 68-1/08

MA 68, Sicherheitstechnische Feststellungen zur Hauptfeuerwache Döbling

Ausschusszahl 63/08, Sitzung des Kontrollausschusses vom 6. Mai 2008

Äußerung der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz gem. § 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Anhang 1, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt:

Zu Pkt. 3.1.1:

Die Ausführung der Brandschutztüren mit Feststellvorrichtungen wurde von der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement bereits beauftragt und wird im Oktober 2008 durchgeführt.

Zu Pkt. 3.2.1:

Die Undichtheiten des Fußbodens der Fahrzeughalle wurden behoben, ein Konzept für die Generalsanierung wird gemeinsam mit der Magistratsabteilung 34 ausgearbeitet.

Zu Pkt. 3.2.2:

Die Sanierung der beschädigten Betondeckung der Stahlbetonrippendecke wurde von der Magistratsabteilung 34 durchgeführt.

Zu Pkt. 3.2.3:

Die Ausführung der Be- und Entlüftung des Kellergeschosses erfolgt im Zuge der Sanierung der Innenhoffläche.

Zu Pkt. 3.4:

Die Sanierung der Tankstelle wurde im Juli 2008 vorgenommen.

Zu Pkt. 3.6:

Die Nachrüstung der Anzeige der Netzersatzanlage in die Nachrichtenzentrale vor Ort wurde bereits beauftragt und erfolgt im September 2008.

Zu Pkt. 3.7:

Die Behebung der Mängel bei den kraftbetriebenen Toren wurde von der Magistratsabteilung 34 beauftragt und wird im Oktober 2008 durchgeführt.

Zu Pkt. 3.10:

Der Aufbewahrungskasten für die Prüf- und Kontrollbücher wurde angebracht.