



STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at

www.stadtrechnungshof.wien.at

DVR: 0000191

StRH V - 34-1/14

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 34, Prüfung des Wiener Warn- und Alarmsystems

Tätigkeitsbericht 2015

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfberichtes.....	3
Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen.....	4
Umsetzungsstand im Einzelnen	5
Empfehlung Nr. 1.....	5
Empfehlung Nr. 2.....	5
Empfehlung Nr. 3.....	6

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw. beziehungsweise
Nr..... Nummer

Erledigung des Prüfberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien hat das Wiener Warn- und Alarmsystem einer stichprobenweisen Prüfung unterzogen. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 11. März 2014 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 18. März 2014, Ausschusszahl 27/14 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien hat den Betrieb und die Wartung einschließlich sicherheitstechnischer Überprüfungen des Wiener Warn- und Alarmsystems, welches in technischer Hinsicht in den Zuständigkeitsbereich der Magistratsabteilung 34 fällt, einer stichprobenweisen Einschau unterzogen.

Die Einschau ließ erkennen, dass für die pneumatischen Sirenen höhere Wartungskosten als für die elektronischen Sirenen anfallen. Hiezu kam noch, dass pneumatische Sirenen gegenüber elektronischen Sirenen in der Regel störungsanfälliger sind. Daher erging die Empfehlung, die pneumatischen Sirenen sukzessive durch elektronische Sirenen zu ersetzen.

Weiters wurde empfohlen, ein in der Magistratsabteilung 34 bestehendes SAP-System für die Administration der Daten über die Wartung und sicherheitstechnische Überprüfungen des Wiener Warn- und Alarmsystems umfassend heranzuziehen.

Bericht der Magistratsabteilung 34 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 3 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	-	-
In Umsetzung	2	66,7
Geplant	1	33,3
Nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Das in der Magistratsabteilung 34 für die Archivierung und Evidenthaltung der Daten über sicherheitstechnische Überprüfungen und Wartungen bestehende SAP-System wäre für die Prüfung der Druckbehälter unter Erfassung und Evidenthaltung diesbezüglicher Daten zu nutzen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Datenerfassung als Grundlage für die elektronische Erfassung und Evidenthaltung der Prüfung der Druckbehälter erfolgt sukzessive und soll bis Ende 2014 abgeschlossen sein.

Empfehlung Nr. 2

Das SAP-System wäre für die Administration von weiteren Daten über die Wartung des Wiener Warn- und Alarmsystems - insbesondere Daten über die Durchführung der Wartung und deren Ergebnisse - heranzuziehen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Empfehlung Nr. 3

In Abhängigkeit von wirtschaftlichen und betriebsspezifischen Kriterien (wie erhöhte Wartungs- und Reparaturaufwände) wären die pneumatischen Sirenen sukzessive durch elektronische Sirenen zu ersetzen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen werden. Bisher wurden die vorhandenen pneumatischen Sirenen im Anlassfall bei massiveren Störungen getauscht.

Geplant ist, die verbleibenden pneumatischen Sirenen im Zuge der nächsten Systemadaptierung als Austauschposition aufzunehmen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant.

Die noch vorhandenen pneumatischen Sirenen sollen im Zuge der nächsten Systemadaptierung ausgetauscht werden.

Der Stadtrechnungshofdirektor:

Dr. Peter Pollak, MBA

Wien, im September 2014